

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО  
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно  
Дрмно, 20.04.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“ на захтев заинтересованог лица, даје:

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 2

Дана 17.04.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

#### Питање бр. 1.

Позиција 5. Дисплеј ОР320-А, DC 24V-3W. Од заступника у Србији за ову опрему смо добили информацију да више не постоји могућност набавке овог уређаја. Предложили су замену ОР3200-А-S. Да ли сте сагласни да понудимо предложену замену?

#### Одговор бр. 1:

Сагласни смо да можете понудити предложени заменски модел ОР3200-А-S.

#### Питање бр. 2.

Дисплеј TG465-MT, DC 24 V-5 W..... Од заступника у Србији за ову опрему смо добили информацију да више не постоји могућност набавке овог уређаја. Тренутно имају само два комада на стању. Претрагом на интернету постоје сајтови, тј интернет продавнице где постоји потенцијална могућност за набавку. Како се ради о продајним местима с Азијског подручја, претпостављам да испоруке нису сигурне, па бих Вас замолила да размотрите могућност да наведену ставку замените с неким другим производом или изузмете из тендерске документације.

#### Одговор бр. 2.

Можете понудити заменски модел Дисплеј TG465-UT.

#### Питање бр. 3.

Позиција 17.- Шелна 12 мм, распон 40-80мм, нерђајућа, пужни механизам- Од добављача смо добили информацију да не постоје шелне за овим распном. Распони који постоје за шелну 12мм су следећи: 40...60 мм и 60 ...80 мм.

Молим да од наведених распона за шелне изаберете одговарајућу, како би знали шта да Вам понудимо.

**Одговор бр. 3:**

Прихватимо сугестију што се тиче димензија, распон који одговара нашим потребама је 60-80мм

**Питање бр. 4**

Позиција 30 Захтевани вентилатор се више не производи и нема га у продаји. У прилогу достављам каталог предложене замене, од стране произвођача. Молим проверите да ли Вам понуђена замена одговара. Такође бих Вас замолила да за ову позицију продужите рок испоруке на 120 дана.

**Одговор бр. 4:**

Замена која одговара нашим потребама из наведеног каталога је MODEL 11938FB-B3N-EA-00, LEGACY P/N 4715FS-23T-B50-D00

**Питање бр. 5**

Позиција 41 и 42. Нисте навели начин монтаже утичница. Да ли се утичнице уграђују на врата ормана или на кабл?

**Одговор бр. 5:**

Потребни су нам утикачи за кабловску монтажу, тј. позиција 41 - Каталоски број 81395 и позиција 42 - Каталоски број 81383.

**Питање бр. 6**


Позиција 43. Бова плутајућа -држач каблова у води 10 л или већа. Од добављача који се бави продајом Бова, добили смо информацију да никад нису чули за бову плутајућу - држач каблова. "Ми у понуди имамо бове као обележиваче места сидрења као са линка испод. До сада нисмо имали захтеве да буду као држач каблова..." Молим да наведете да ли Вам нека од понуђених бова одговара.

**Одговор бр. 6**

Бова која одговара нашим потребама је у прилогу (издуженог лоптастог облика).



С поштовањем,



Комисија за Н 057/2026